


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-2	Nulles cikls	Datums 2006-06-09		
		Versija 1		
	Būvbedru ģeodēziskā nospraušana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko		

Nr. p. k.	KONTROLE	
1	2	
1.	PIEŅEMŠANAS <i>(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes)</i>	
1.1.	Ģeodēzisko mērījumu pieļaujamās vidējās kvadrātiskās kļūdas, veicot būvbedru rakšanu:	
1.1.1.	- līnējie mērījumi	1/1000
1.1.2.	- leņķu mērījumi	45''
1.1.3.	- augstuma atzīmes	10 mm
2.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
2.1.	Reperi ir jānosprauž ārpus zemes darbu veikšanas zonas vai uz esošām celtnēm (stingri aizliegta reperu vai nulles augstuma atzīmes nospraušana uz pagaidu ēkām, pagaidu žoga u. tml.).	
2.2.	Veicot būvbedres rakšanu tiek veikts šāds ģeodēzisko darbu komplekss:	
2.2.1.	- ģeodēzisko datu pārbaude uz projekta darbu rasējumiem;	
2.2.2.	- būvbedres kontūras nospraušana un nostiprināšana dabā;	
2.2.3.	- dibena virsmas nivelēšana būvbedres kontūras robežās;	
2.2.4.	- nosprausto asu un atzīmju pārmešana uz būvbedres dibenu;	
2.2.5.	- atklātās būvbedres plānojuma un augstuma atzīmju uzmērīšana.	

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*				
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi		Būvbedres nospraušana		
Kontroles priekšmets	Teodolīta uzstādīšanas pareizība, teodolīta pārbaudes izpildījuma pareizība	Iznesto asu nospraušana ar pagaidu vai pastāvīgiem līdzekļiem	Būvbedres kontūras nospraušanas pārbaude un būvbedres robežas nospraušana	Nospraudnes ierīkošanas pareizība	Ēkas vai celtnes galveno un palīgasu iznešanas pareizība uz nospraudnēm
Kontroles paņēmieni	Vizuāli	Vizuāli, mērot ar metāla mērlenti	Vizuāli, mērot ar metāla mērlenti	Vizuāli, nivelējot	Vizuāli, ar teodolītu, mērot ar metāla mērlenti
Kontroles termiņi	Līdz nospraušanas darbu uzsākšanai		Veicot būvbedres nospraušanu		
Piesaucama persona veicot pārbaudi			Ģeodēzists		
Segtie darbi (ja + - jāsastāda SDPA)					+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem